

## **Dokumentacja Fotograficzna nr 1**

**Obiekt:** Ogrodzenie z siatki stalowej w ramach z kątownika od strony drogi

**Lokalizacja:** gmina: Krempna; obręb: Grab; działka ewidencyjna nr: 191

**Wizję w terenie przeprowadzono w dniu** 10.07.2018



Widok ogrodzenia z siatki stalowej w ramach z kątownika od strony miejscowości Ciochoń.

Na zdjęciu po prawej stronie koniec ogrodzenia z brakującymi segmentami.



Widok ogrodzenia z ram od strony drogi przy wjeździe do budynków stacji Akademii Rolniczej

Wyk. A.M